

事例を元にした場所別改修ポイント 《段差解消》

足腰が弱くなると、小さな段差が辛くなったり、転倒の原因になったりします。私達に改修の依頼が多いのも、床の段差解消。特に古い建物では段差が多く、毎日苦労されている方も多いようです。今回は、色々な場所での段差解消工事の事例をご紹介しましょう。



玄関

上がり框が高く、出入りの度に腰や膝に負担がかかっていました。手前に低い台を固定して、楽に上がり下りできるようにしました。



浴室

浴室に設けられる水はけのための段差は、濡れて滑りやすい場所なだけに危険です。グレーチングという、排水機能のある段差解消材を使って段差をなくした例です。



廊下から室内へ

廊下と居間の間にあった敷居。小さな段差なだけに、つまづきがちでした。室内側にスロープをつけて、敷居の段差を解消。車椅子になんても便利です。



廊下から室内へ

上記と同様に、廊下と台所の敷居が危なかった例。上記のような大きいスロープをとる面積がなかったので、小さなスロープを作つて、つまづきを防止しています。



フリースの洗濯

水洗いできるフリースですが、摩擦に弱いので洗濯するときはちょっとした注意が必要です。裏返しにしてネットに入れ、最後に柔軟材を加えてすすぎ、裏返しのまま陰干します。



有限会社エフビィー

神戸市兵庫区小松通5丁目2番9号
☎ 078-681-1467 fax 078-681-1477

代表 大熊 智己